



**«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ  
ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս համայնք, գ. Ակունք 16-րդ  
փողոց, 2-րդ նրբանցք 28 հասցեով N 05-008-0116-0001  
կադաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ  
իրականացված բնակելի տան տեխնիկական վիճակի  
վերաբերյալ**

«Օ» սահմանափակ ընկերություն  
Նո: +(374264) 2 23 29 e-mail: haferdgas@mail.ru



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ Ազատության 2  
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail:haferdgas@mail.ru

## Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս համայնք, գ. Ակունք 16-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք  
28 հասցեով N 05-008-0116-0001 կադաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ  
իրականացված բնակելի տան տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Հ.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝  
«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ  
ՏՆՕՐԵՆ՝



Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2024 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԲԱՂԱԲԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱ

**13651**

(լիցենզիայի համար)

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

«29 դեկտեմբերի 2009թ.» «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ, 378630, գեղարքունիքի նահանգ, ք. ԳԱԿԱՐ,

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 2



Գործողության ժամկետը՝

**ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

ՀՀ ԲԱՂԱԲԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

*(Handwritten signature)*



**Վ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ**

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.



Շինության կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկայնական ու լայնական պատերով և վերնածածկով:

Պատերի հիմքերը ժայռավեռային են, խամքարաբետոնից:

Պատերը իրականացված են բազալտաքարի շարվածքով ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Վերնածածկն իրականացված է փայտե տարրերից:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծպեղային համակարգով, պողպատից ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Տունը բակային ճակատից ունի աստիճան-հարթակ արտաքին համակարգ, իրականացված միաձույլ երկատբետոնից:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- Շինության կրող կոնստրուկցիաները չունեն ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում:
- Շինությունը գտնվում է ավարտուն վիճակում:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից շինության տեխնիկական վիճակը գնահատվում է լավ, իսկ վնասվածության մակարդակը ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 1-ին աստիճան:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով շինության լավ տեխնիկական վիճակը, այն հնարավոր է բնական և անվտանգ շահագործման համար:

Մասնագետ



Ռ. Խաչատրյան